

**Erledigt**

## **Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 12. April 2019, 17:15**

Das Problem hatte ich ja auch schon. Nichts an den Kexten verändern, daran liegt es nicht!  
Lösung ist dieser ACPI Rename:

D: Fix Device(RTC) bug

F: A00A9353 54415301

R: A00A910A FF0BFFFF