

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „CMMChris“ vom 12. April 2019, 18:03

AWAC ersetzt RTC, macOS kann damit aber nichts anfangen. Habs mir mal angesehen, das AWAC Device ist bei dem BIOS nun voll aktiv. Leider übersteigt ein Fix meine Fähigkeiten bzgl. ACPI. Da müsste sich mal jemand der Pros einklinken. Kannst ja mal testen ob der Rename von "_PRW" auf "XPRW" mit tgbtbridge "AWAC" etwas bewirkt, denke aber nicht.