

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „revunix“ vom 12. April 2019, 18:05

[Zitat von CMMChris](#)

Kannst ja mal testen ob der Rename von "_PRW" auf "XPRW" mit tgtbridge "AWAC" etwas bewirkt, denke aber nicht.

Könntest du das mal in die config.plist packen!?

Möglichkeit ein BIOS Downgrade zu machen gibts sicher nicht oder?