

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „revunix“ vom 12. April 2019, 22:51

[AkimoA](#) Meinst du die BIOS-Einstellungen? Die habe ich alle so gelassen wie ich sie davor geändert habe.

Edit: Ach du meinst den Fix, ja mit und mal ohne probiert.. ändert sich nichts.

Hier hat schon mal jemand versucht das BIOS beim selben Board zu flashen, ohne erfolg.

<https://rog.asus.com/forum/showthread.php?p=oll-back/page4#post763119>

Habe es gerade selbst versucht... nichts. Probiere aber mal eine andere Version.

Was komisch ist der 10.14.2 Installer startet jetzt auf einmal. Aber sonst nichts.

Das stumpfe neu installieren auf 10.14.2 hat funktioniert, jetzt werde ich mal ein Update machen.

Lustige ist auch, das ich überhaupt nicht mit dem neuen EFI Stick starte, sondern mit meinem alten. Mac

Tja keine Ahnung, läuft wie immer mit alten EFI und neuem BIOS ...



Kann es ggf. sein, das die NVMe Firmware ein Update erhalten hat?! Und macOS diese deswegen nicht einsehen konnte?!

Anders kann ich mir das ganze nicht erklären.