

Erledigt

Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. April 2019, 09:32

Ich denke es funktioniert wegen LegacyRTC wieder. Weil das Problem war ja eindeutig das aktive AWAC Device. Durch einen neuen ACPI Dump könntest du das nun verifizieren. Das AWAC Device müsste nun genullt sein und RTC wieder aktiv. Warum macOS neu installiert werden musste ist mir zwar schleierhaft, aber Hauptsache es geht nun wieder. Gut zu wissen für zukünftige Probleme dieser Art. Der AWAC Müll scheint auf jedem Board Einzug zu halten das noch Updates bekommt...