

Erledigt

USB Problem USB 2 Geräte werden nicht erkannt

Beitrag von „al6042“ vom 14. April 2019, 13:26

Hm...

War ja auch nur eine Idee.

Hast du für dein Board einen dedizierten USBport.kext erstellt oder befindet sich in der config.plist eine Ausklammerung der UBS2-Ports (-uia_exclude_hs)?