

**Erledigt**

## Nach BIOS Update Bootsalat ohne erfolg

**Beitrag von „Obst-Terminator“ vom 15. April 2019, 10:22**

Ich bekomme USB 3.0 und den USB Type C Anschluss nicht mehr ans Laufen.

Ich hab's jetzt mit USBInjectAll probiert, sämtlichen Port Limit Patches, selbst die beschissenen Boot-Args `-uia_exclude_hs` und `-uia_exclude_ss` zeigen keine Wirkung. NVRAM Reset bringt auch keinerlei Änderung, es ist echt verdammt anstrengend.

Hat mal jemand intensiv ne Stunde Zeit das mal mit mir durchzuarbeiten?

**EDIT:** Erledigt

USBPorts.kext + 2 SSDT's für USB, damit alle Ports wieder so laufen wie sie sollen. Das war vorerst auch das letzte Update für macOS und das BIOS, die nächsten Monate lasse ich das. Im Moment hab ich für solche Albernheiten einfach keinen Nerv mehr.