

Erledigt

Powercolor RX580 Lüfterproblem [mit Kexttausch] gelöst

Beitrag von „ozw00d“ vom 15. April 2019, 14:00

[Sascha 77](#) schaut aber nach Vanilla aus, oder irre ich mich hier:

AMD9500Controller	2.8.38	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMD9500Controller	2.9.19	23.08.18, 06:03	Ja	Apple
AMD19000Controller	2.8.38	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDFramebuffer	2.9.19	23.08.18, 06:03	Ja	Apple
AMDRadeonX4000	2.9.19	23.08.18, 06:03	Ja	Apple
AMDRadeonX4000HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Ja	Apple
AMDRadeonX4000HWServices	2.9.19	23.08.18, 06:03	Ja	Apple
AMDRadeonX4030HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4050HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4070HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4100HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4200HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4300HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4400HWLibs	1.0	23.08.18, 06:03	Nein	Apple
AMDRadeonX4700HWLibs	1.0	22.03.19, 23:22	Nein	Apple
AMDRadeonX5000	2.8.38	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDRadeonX5000HWLibs	1.0	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDRadeonX5000HWServices	2.8.38	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDRadeonX5100HWLibs	1.0	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDRadeonX5400HWLibs	1.0	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDRadeonX5700HWLibs	1.0	17.10.18, 06:20	Nein	Apple
AMDSupport	2.9.19	23.08.18, 06:03	Ja	Apple

und kextstat | grep -v com.apple zeigt mir auch keine anderen als die von mir erlaubten an.