

Dell Vostro 5370

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 17. April 2019, 15:29

Die [SIP](#) ist aktiviert. Da werden keine Kexte von /L/E akzeptiert.

Entweder [SIP](#) deaktivieren oder die Kexte nach Clover Kext Other kopieren. Zweites ist die bessere Lösung für ein Vanilla System.

Wenn BT nach Sleep nicht funktioniert ist irgendwas noch nicht richtig mit ACPI.