

# Dell Vostro 5370

**Beitrag von „tprimus“ vom 20. April 2019, 09:43**

Hibernate mode is bei mir auf 0. Du hast gesagt, das bei dir auch so ist. Nachdem ich die SSDT-LPLX gelöscht habe, alles Schlaf is schon wieder normal, und Bluetooth ist tot wieder...

Was kann das Grund sein, dass es unter IOReg nach Schlaf zwei Bluetooth Einträge gibt?

Ist es möglich, den Firmware auf Bluetooth endgültig updaten? Falls ja, wäre es Brcm nicht gebraucht werden. Oder?