


Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „jimbox“ vom 20. April 2019, 13:09

Habe mit der EFI zu CFL-CPU von AI6042 post#167 und der obigen BIOS-Einstellung es versucht. Nachdem ich mit älterer Clover-Version 4895 den Stick erstelle UND die USB.2 Sticks an den 2.0-Ports getauscht habe, siehe da, bootete nun in den Apfelbalken.

ABER: stets an letzten 2 Minuten der Installation steigt der Vorgang hiermit aus (hatte noch eine apsf.efi ins directoty drivers64uefi kopiert):



Wie kann Hilfe dazu aussehen? Vielen Dank.