

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2019, 16:47

Die config.plist ist in Ordnung.

Da habe ich nur die aktuellsten SMBIOS Daten für den iMac18,3 eingetragen.

Gegebenenfalls solltest du das Ganze mal nur mit einer RX580 testen und dabei auch die interne Grafik deaktivieren.