

Erledigt

Coffee Lake Sammelthread (Hilfe und Diskussionen)

Beitrag von „al6042“ vom 20. April 2019, 17:13

Die Änderungen in der config.plist wären nicht nötig gewesen.

An der EFI kann es nicht liegen, da ich meine Kiste damit einwandfrei in den Installer booten kann.

Was mir noch einfällt:

- USB-Stick komplett neu erstellen
- Anderen USB-Stick nutzen
- BIOS-Bilder hier posten, damit man sich dortige Einstellungen mal anschauen kann.