

In Arbeit

Beelink U55 "Hack Mini" - inkl. EFI

Beitrag von „solar“ vom 21. April 2019, 18:58

Hallo Chris,

aufgrund Deines Beitrags auf YT und weil mich das Thema schon länger beschäftigt habe ich mir diese kleine Kiste bestellt und gestern ist sie angekommen. Windows funktioniert wie erwartet recht gut, also zweite SSD eingebaut. Er mag meine 860Evo 250GB nicht, kein booten, zeigt nur den Startbildschirm mit dem Markennamen. Alte HD eingebaut und alles ist gut. Mist, EVO kaputt? Kann eigentlich nicht sein, im Macbook pro lief sie einwandfrei.

OK, also MacOS auf die alte HD aus dem Macbook. Installation lief soweit ganz gut, bis kurz vor der MacOS Konfiguration, bei diesem Bildschirm blieb die Kiste stehen.

```
controlID: 0, coreAudioChannelID = 1 FRONT LEFT oldValue 0x00000000
controlID: 7, coreAudioChannelID = 2 FRONT RIGHT oldValue 0x00000000
controlID: 5, coreAudioChannelID = 1 FRONT LEFT oldValue 0x00000000
controlID: 2, coreAudioChannelID = 2 FRONT RIGHT oldValue 0x00000000
controlID: 0, coreAudioChannelID = 1 FRONT LEFT oldValue 0x00000000
controlID: 7, coreAudioChannelID = 2 FRONT RIGHT oldValue 0x00000000
controlID: 5, coreAudioChannelID = 1 FRONT LEFT oldValue 0x00000000
DSMOS has arrived
Unsupported CPU
Unsupported PCH
AssertMacros: value (value: 0x0), file: /BuildRoot/Library/Caches/com.apple.DSMOS/
GTrace synchronization point 4
[IGPU] Scheduler Tail Coalescing Enabled.
[IGPU] Ring Size: 32 KB
[IGPU] [IGPU] Graphics accelerator is using scheduler interface
[IGPU] Scheduler: Multiple channel indexes per command stream
[IGPU] Scheduler: Process CSB using HWS.
[IGPU] Scheduler: PM notify enabled
[IGPU] Scheduler Tail Coalescing Enabled.
[IGPU] Graphics Address: PPGTT, Separate Address Space
[IGPU] MultiForceWake Enabled: Using 3D Driver
[IGPU] Scheduler Throttle Cap = 100ms.
```

Diverse Versuche mit anderen Festplatten, auch der EVO über USB, brachten immer das

gleicher Ergebniss, und plötzlich war es 5:00 morgens.

Was kann ich noch tun?

Gruß

Michael