

Erledigt

Dell latitude E5520 Feintuning

Beitrag von „Noobody“ vom 24. April 2019, 21:33

okay, ich habe die, VoodooPs2Controller.kext gelöscht, und diese durch den R9.kext ersetzt, nun funktioniert die maus wieder, zu dem Speedstep verhalten, hat sich dort auch was getan, allerdings glaube ich das es noch nicht ganz rund läuft, da der mindestwert auf 2,3 geht, und max ist 2,8