

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „apfelnico“ vom 25. April 2019, 12:39

Ist nicht richtig. In die kleinen PCIe x1 geht's schon mal rein physikalisch nicht, Karte ist x4. Die müsste also in den zweiten großen Slot neben der Grafikkarte. Dann läuft die Thunderbolt mit x4, die Grafikkarte mit x8. Treiber werden für macOS keine benötigt, ist alles im System vorhanden. Im BIOS noch mal kontrollieren, ob korrekter Slot gewählt ist, Thunderbolt-Header-Kabel von Karte (intern) zum Mainboard muss natürlich auch stecken. Dann macOS hochfahren und in IOJones oder ioregexplorer nachschauen, ob das neue Gerät vorhanden ist. Im Systembericht von macOS taucht das eh nicht auf, das ist normal, tut der Funktion keinen Abbruch.

Edit: kannst mir gern dein EFI und ein IOREG-File schicken, dann binde ich dir die Karte per SSDT ein für hotplug.