

Erledigt

## **SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows**

**Beitrag von „apfelnico“ vom 25. April 2019, 15:50**

[Hack-Noob](#)

Das Programm "IORegistryExporer" liegt anbei. Einfach aufrufen und übers "File"-Menü sichern. Mit deinem aktuellen EFI-Ordner per "Konversation" an mich schicken (nicht öffentlich).

Edit:

[Zitat von HackiForTheMusic](#)

Ich klicke mich später noch mal durch das Bios und probiere es an 16\_2 und 16\_3 (steht ja auf x4).

Nimm den 16\_2. Dann läuft deine Grafikkarte zwar auf x8, aber Thunderbolt bekommt die volle benötigte Bandbreite von x4. Auf 16\_3 liegt zwar auch x4 an (wenn an den letzten beiden SATA-Anschlüssen nichts belegt ist), aber dieser Slot ist nicht direkt an die CPU angebunden, sondern über den Chipsatz. Der Slot selbst kommuniziert also mit vollen x4 mit dem Chipsatz. Dieser ist aber auch nur über eine x4 Brücke mit der CPU verbunden. Und dort muss auch Systemaudio, USB3.1 Gen2, SATA, M2 und die kleinen PCIe x1 Slots durch – Flaschenhals.