



Verwirrung

Beitrag von „cobanramo“ vom 30. April 2019, 00:50

Hast du einen gepatchten DSDT im einsatz? der vielleicht den mit gibt?

Oder auch einen PCI USB karte eingebaut?

auf jeden fall laut IOexplorer & Hackintool ist da noch einen USB Controller unterwegs.



EDIT;

[Bios einstellungen](#) betreffend USB hast du auch korrekt?
hier ein Beispiel;

