

Erledigt

Mojave 10.14. auf T440 - Wakeup funktioniert nicht

Beitrag von „loadsmurf“ vom 2. Mai 2019, 09:37

Bei meinem T440 funktioniert unter Mojave 10.14.3 soweit alles (Installation mit den Dateien von Sascha_77), außer das Aufwachen aus dem Sleep-Modus. Da hilft dann nur noch den Powerknopf solange drücken, bis das Gerät sich ausschaltet und dann neu starten. Wenn man nur einmal auf den Powerknopf drückt, dann piept es 4x hintereinander und das wiederholt sich ein paar mal. Es ist dabei egal, ob das Netzteil angeschlossen ist, oder nicht. Wie kann ich das beheben?