

Erledigt

X99 Broadwell-E Mojave Boot Probleme

Beitrag von „DSM2“ vom 3. Mai 2019, 15:16

Natürlich, das habe ich doch auch im Thread mindestens zweimal erklärt! Wie soll sonst ein USB 2.0 Stick in nem 3er Port funktionieren?

Bin auf der Arbeit, kann also nicht reinschauen. Bezüglich Sleep ist klar, wie den auch wenn USB noch immer nicht vollständig hinterlegt ist.

Durchaus möglich das man hier per SSDT nachhelfen muss aber weder Möglichkeit noch die Zeit dazu alles zu erklären.