

Erledigt

Probleme mit INTEL HD630 und dem herunterfahren

Beitrag von „Harper Lewis“ vom 3. Mai 2019, 18:20

Häufig ist das ein USB-Problem, interne Ports sollten z.B. auch als solche konfiguriert sein.