

Erledigt

Clover - automatischer Systemstart

Beitrag von „flogally“ vom 5. Mai 2019, 00:35

Hallo [Arkturus](#). Ich habe jetzt das Thema Sound für mein Board versucht zu verstehen.

Kurz zusammengefasst.

Board: GA-H87-D3H.

Ich habe den ALC892 codec von Realtec.

Im Wiki habe ich mir den AppleALC genauer angesehen und den AppleALC.kext sowie die AppleALC.kext.dSYM in meine EFI/CLOVER/kexts/ datei kopiert. Dort liegt auch die Lilu.kext.

Weiters habe ich mit dem Clover Configurator FixHDA gesetzt und die Layout-ID zuerst mit 31 versucht. Sound-Symbole waren danach da. Aber es kommt kein Sound.

Gibt es noch einen anderen Weg?