

Erledigt Probleme mit NUC7i5BNK

Beitrag von „al6042“ vom 5. Mai 2019, 11:51

Ein ähnliches Thema hatte ich mit dem NUC7i5BNK von Der Rottaler ...

Dort war eine Samsung irgendwas verbaut und hatte die gleichen Issues...

Hing während dem Verbose Mode oder kurz nach Erreichen der Install-GUI.

Auf meinem gleichen NUC, aber mit Samsung 970EVO habe ich das Problem nie gehabt.