

# Intel NUC - Bean Canyon - NUC8i7BEH

Beitrag von „Pascal096“ vom 5. Mai 2019, 22:34

## [Zitat von Patrickworld](#)

Das funktioniert bei mir. Kannst du ggf unterschiedliche geräte testen? Bei mir geht ein Monitor und ein USB-Adapter Problemlos.

Hab leider nur einen USB Adapter (nen ganz einfachen) Spannung kommt an wird aber nicht erkannt. unter Windows wird er erkannt

## [Zitat von Patrickworld](#)

Hast du mal eine Karte Softwaretechnisch ausgeworfen? Bei mir freezed dann das ganze system.

stimmt auswerfen geht noch aber sobald mann die SD Kate rausnimmt häng es sich auf. (brauch den eh nicht)

## [Zitat von Patrickworld](#)

Das ist auch unter Windows so. Das hat per se nichts mit dem Hack zu tun. Über HDMI sollte es keine Probleme geben. Dann kannst du aber unter osx keine Lautstärke regeln. Das dürfte beim Original aber genauso sein.

Also unter windows habe ich das Problem nicht. wenn der Hack in den Ruhezustand geht eskaliert es voll gas. Hab jetzt den Ruhezustand ausgeschaltet.

## [Zitat von Patrickworld](#)

Das ist eine Funktion von osx, wenn man den Mauszeiger schnell hin und her bewegt. Teste das einfach mal. Immer schnell nach links und rechts wackeln. Dann wird der groß. Ist aber auch beim original so. Die Lösung wäre das einfach zu unterlassen.

Wenn das ohne mausbewegungen deiner seits passiert müsste man mal eventuell den vodoops2.kext tauschen.

Was für eine sinnlose Funktion. Aber gut wenn es sonst dann ist es so

#### [Zitat von Patrickworld](#)

Wie gesagt. USB-C sollte machbar sein. Der Lüfter ist unter Windows oder Linux auch nicht besser. Gefühlt sogar unter OSX leiser. Hast du mal geschaut, ob dein Speedstepping korrekt läuft?

Wie kann ich den Speedstepping anschauen?

#### [Zitat von m1ch43l89](#)

Passen die Antennen-Stecker der internen WiFi Card auf die Anschlüsse der Broadcom?

ja passt drauf. hab es jetzt auch wieder auf die Intel Antennen umgebaut. (macht keinen wirklichen unterschied 1-2Mbits)

Hab seit heute Probleme mit der Bluetooth Reichweite. Gestern ging die noch durchs ganze Haus heute nur noch in einem Zimmer. Unter Windows kann ich das Gerät gar nicht mehr richtig verwenden. (egal ob die Antennen innen oder außerhalb sind) Habe gerade auch nochmal eine neue Karte bestellt. Könnte sein dass ich beim 50mal aus und einbauen etwas zerstört habe. (ich hoffe es mal) Wenn die bei euch ankommt gebt mal euren Bericht ab. Würde mich interessieren .