

In Arbeit

Intel HD Graphics 2500 (QE/Unterstützt, Funktionsset macOS GPUFamily1 v3 & v4)

Beitrag von „iPhoneTruth“ vom 6. Mai 2019, 19:02

Das heißt, daß bei Euch beiden die Intel HD 2500 einen eingebauten HDMI oder/und DVI-Ausgang hat.

Mein HP Compaq 8300 Elite hat nur einen VGA und einen Displayport. Ich vermute, daß es daran liegt, daß also das macOS System den Displayport nicht korrekt ansteuern kann und deshalb da hängen bleibt.