

Erledigt

Ga-Z68Xp Ud5

Beitrag von „tuxie“ vom 11. Februar 2013, 14:50

Ich hatte dieses Problem auch schon, am Besten du löschst die Kext AppleRTL8169Ethernet, dannach mit einer Kext utility den Kextcache neu bauen! Dann lade dir bei Realtek den aktuellen Treiber für mac OS X oder du nimmst den Realtek Treiber aus Multibeast, aber nicht den LNX damit habe ich nur schlechte Erfahrungen machen müssen. Nach dem Installieren nochmals Kext Utility laufen lassen und dann sollte es funktionieren. Sollte es dann immer noch nicht gehen mal mit System Info.app nachsehen ob sie im System auch angezeigt wird (Hardwaremässig).