

Erledigt

Verzweifelt

Beitrag von „griven“ vom 10. Mai 2019, 17:08

Wie immer an der Stelle lade den EFI Ordner hoch sonst kann man dazu wenig bis gar nichts sagen...

Was die Tastatur angeht die Razer Tastaturen sind dafür bekannt sich nicht unbedingt USB Konform zu verhalten sprich es kann durchaus sein das es deshalb mit der Tastatur nicht geht möglich wäre aber auch das schlicht und ergreifend der USB Port an dem die Tastatur dem Portlimit zum Opfer fällt aber auch das kann man ohne einen Blick in die aktuell genutzte EFI werfen zu können kaum bis gar nicht sagen...

Einfacher Test die Razer in die Ecke stellen und einen 08/15 USB Tastatur anschließen geht die liegt es an der Razer geht sie nicht liegt es am Portlimit.