

**Erledigt**

## **Mojave auf Coffee Lake - Gigabyte Z390 Gaming X - Fehler Installationsprogrammdateien**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 10. Mai 2019, 18:01**

Wenn er rebooted liegt es nicht am USB. Entweder Power Management oder NVRAM Problem.