

**Erledigt**

## **Mojave auf Coffee Lake - Gigabyte Z390 Gaming X - Fehler Installationsprogrammdateien**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 11. Mai 2019, 13:12**

Mit Verlaub, es liegt am NVRAM. Ob dieser nun nativ oder über EMU realisiert ist, ist unerheblich. Sobald da was nicht richtig funktioniert spinnt meistens Sleep und Reboot. Das Problem wird durch korrekt funktionierenden NVRAM behoben. Wenn man nativen NVRAM zum laufen bekommt, braucht man die EMU nicht. Wenn nativer nicht läuft, nutzt man die EMU.