

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „Mister M“ vom 11. Mai 2019, 22:38

muss gerade erstmal gucken, dass mein usb stick normal durchbootet. Dann kann ich es nochmal testen und dir genauer Bescheid geben.

Verstehe aber gerade nicht, warum mein Stick mit dem selben EFI wie auf dem Rechner nicht durchbootet. Bleibt bei AppleACPICPU hängen...hmm