

Erledigt

RX 580 SP 2048 (RX 570) wird nicht erkannt

Beitrag von „Mister M“ vom 12. Mai 2019, 19:14

Ich denke das Hauptproblem ist wirklich, dass es so eine seltsame Version ist. Also diese aufgepumpte RX570 die so tut als wäre es eine RX580.

Ich probier das mal mit der Config auf iMac1,1 und ansonsten wird die Karte wieder zurückgeschickt und ne andere geholt.

Gibt es irgendwelche Empfehlungen die in etwa um die 200€ liegen?

Mit meiner Config auf iMacPro lässt sich durchbooten, aber die Grafik Injecten klappt trotzdem nicht. Ich denke die Karte ist wohl einfach nicht für nen Hackintosh geeignet.