

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „CMMChris“ vom 13. Mai 2019, 20:54

DSM2 Ich befürchte das Sleep Problem hängt mit meinem Prozessor zusammen. Der IMC scheint mir neuerdings Probleme zu haben. Der mag den RAM nicht mehr auf 4.000MHz haben sonst gibt es Speicherfehler. Habe erst VCCSA und VCCIO angehoben, aber selbst mit 1,4V auf beiden habe ich noch Fehler im MemTest86 - wenngleich auch deutlich weniger. Die Spannung ist natürlich keinesfalls für den Dauerbetrieb geeignet.

Erst mit 3.900MHz Speichertakt bin ich wieder völlig Fehlerfrei. Das Sleep Problem bei OC auf "normalem" Wege behebt das zwar nicht aber das kann doch kein Zufall sein. Ich befürchte das sind Alterungs-Erscheinungen am IMC weil mein Gigabyte Board den mit 1,35V füttert mit Auto Einstellung und aktivem XMP Profil. Hab aber auch allgemein nen richtigen Schrott Prozessor erwischt. Brauche schon 1,39V Vcore um 4,9GHz stabil zu bekommen. So viel brauchen andere ja nichtmal für 5GHz.

Mal sehen wie sich das weiter entwickelt. Wenn 3.900MHz RAM irgendwann auch nicht mehr stabil sind muss wohl ein neuer Chip her. Damn...