

Erledigt

SOLVED: ASUS ThunderboltEX 3 funktioniert weder unter Mojave noch unter Windows

Beitrag von „Heckmaen“ vom 14. Mai 2019, 02:22

Hallo , zu früher Morgenstunde. Erst einmal vielen Dank für deine Rückmeldung.

Leider hab ich mich missverständlich ausgedrückt. Es ist so, dass ich die Titan Ridge unter Windows ohne großen Aufwand in Betrieb nehmen kann. Das hat zur Folge, dass ich mit den geänderten [BIOS Einstellungen](#) nicht mehr in OSX Mojave booten kann. Mir ist klar, dass mir viele und wesentliche Informationen noch fehlen. Ich möchte gern weiterlernen, was das Hackintosh Feld betrifft. Mir fehlen sicher im Clover Ordner/BIOS einige Einstellungen. Unter OSX werden sicher keine Treiber für Thunderbolt/Karten benötigt. Meine Hardware Konfiguration habe ich ja schon beschrieben (würd ich gern in mein Profil...wie bei den anderen Forummitgliedern...aufnehmen und muss noch „herausfinden“ wie das denn nun geht. Iss mein very erstes Forum . Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir da weiterhelfen würdest. Ich bin Audioprofi und möchte gerne eine extrem schnelle TB Audiohardware nutzen (Presonus Quantum) Der Hackintosh, so wie ich ihn bislang mit meine n Möglichkeiten hinbekommen hab ist der Hammer... Leistungsstark und leise... da kommt ein aktuelles Apple System zu den Preisen nicht ansatzweise heran ... nur als Info vom mittlerweile „infizierten“ Hackintosh USER