

Radeon VII im Hackintosh

Beitrag von „RizziCR“ vom 15. Mai 2019, 13:30

Neues zu meinem DP Sound Problem:

Eben nach dem boot hatte ich gar keinen Sound. Dann nach dem Sleep aufwachen, war Sound da. 15s lang lief Musik ohne Probleme, dann fing das kratzen und verzerren wieder an.

Habe dann mal die AppleALC.kext rausgeworfen. Bisher läuft der Sound über den DP ohne Probleme. OnBoard Sound ist zwar nun weg, aber das stört mich erstmal nicht, da mein Headset eine integrierte USB Soundkarte hat und will ich was schöner hören, schick ich Musik eh per AirPlay zur Anlage.

Dennoch komisch oder ?