

Erledigt

## WiFi top - Bluetooth (BCM943602CS) flop

Beitrag von „maxbahr“ vom 16. Mai 2019, 15:11

[Zitat von zoskia](#)

Hey, warum verwendest Du die ganzen \*BRCM\* Kernel-Erweiterungen?

Meine BCM94360CS2 Karte wird OOB erkannt, ohne extra Treiber oder Patches.

Weil ich mich an den Clover-Einstellungen und der Bauanleitung eines anderen Users gehalten hatte und ich auch nicht wirklich selbst nen Plan habe, was wofür zu verwenden ist wenn es in die Feinheiten geht. 🤔 Wie gesagt, ich bin hier Neuling und auch eher Nutzer eines Macs als Bauer eines Hackintoshs...

Ich werd´s jedenfalls mal ohne die ganzen BRCM´s versuchen.

edit:

Leider hat das löschen der drei "BRCM" Kexte aus dem EFI/Clover/kexts Ordner nichts gebracht...

In nem engl. Forum haben sie davon gesprochen, dass die Wifi/BT Adapter Karte evtl. mit dem onboard WiFi/BT kollidiert?! Kann so etwas sein und wenn ja wie umgeht man dies? Onboard WiFi/BT ausbauen oder gibt´s da n Patch für?