


# Anleitung: USB 3.0 Mojave / (High-) Sierra / El Capitan für jedermann (zukunftsicher für Updates & komplett gepatcht)

Beitrag von „koy“ vom 15. Mai 2019, 17:56

Danke für die schnelle Antwort!

Das mit der Suche hatte ich schon bemerkt. Das war es nicht. Vermutlich hat sich schon irgendwo was getan, nur war es nicht gut einsehbar. Wesentlich besser ging das bei mir in dieser Ansicht:



So konnte ich nun endlich alle Port zum Laufen kriegen und vor allem auch endlich mein Bluetooth 😄

Was ich allerdings noch tun musste, worauf die Anleitung nicht explizit hinwies: alle USB2 (HS-XX) Ports explizit über `uia_include=...` in den `bootargs` "aktivieren".

Die `USBInjectAll.kext` brauche ich dennoch weiter?

Vielen Dank!!!