

Erledigt

**Alles funktioniert außer dem Ruhezustand,
bitte um Eure Hilfe.**

Beitrag von „Kasi99“ vom 17. Mai 2019, 20:29

nabend DSM2

es ist wirklich schwer für mich zu verstehen, dennoch will ich es 😊

okay ich habe einen Fehler gemacht mit der SS Definition. da ich keinen usb stick 3.0 verwendet habe...

verstehe ich es nun richtig... ich füge deine genannten patchés in Clover hinzu mit USBInjectAll boote dann neu und definiere dann mit Hackintool meine Ports neu!

Exportiere mir dann eine Kext?

entferne USBInjectAll wieder disable die port-limit patchés wieder und füge den erstellten USBports.kext ein?

oder bin ich jetzt wieder auf dem Holzweg?

beste grüsse