

**Erledigt**

## **Problem nach Update auf Mojave 10.14.4**

**Beitrag von „boarder80“ vom 19. Mai 2019, 21:04**

[kuckkuck](#),

welche KernextPatcher.plist muss ich da genau nehmen.

Hab die Dateien hier herunter geladen und die KernextPatcher.ffs im bios ersetzt !

Danach bios geflasht, selbe spiel . Vielleicht mach ich da auch was falsch . Die Datei im bios enthält doch eine plist , oder ???

Wenn ich die plist nehme ,davor replace body anklicke, steht im Uefi Tool remove bei KernextPatcher und darunter replace aber kein Namen . Dann nur noch speichern? Dachte eine plist kann man nich mit dem uefi tool hinzufügen. Muss doch ffs sein?

Kann mir bitte da jemand helfen.Hier mal ein Bild vom UEFI Tool . Nach dem speichern steht aber unten 2 Zeilen! Bekomm jetzt auch kein schwarzes Rom auf dem Schreibtisch sondern weiß . Gehe mal davon aus, das es vom bios so nicht erkannt wird.