

Erledigt

Asus UX303L Laptop

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. Mai 2019, 08:04

Hallo [wastenstoeckel](#),

öööö...was will mir das sagen...? >>>>>> die Meldung deutet auf einen Batterie Initialisierungsfehler hin. 😊

Ich habe in deinem EFI-Ordner entgegen meiner Konfiguration vom Kext [ACPIBatteryManager.kext](#) auf den Kext `SMCBatteryManager.kext` gewechselt. Der `SMCBatteryManager.kext` ist der eigentlich neuere, funktioniert bei mir jedoch auch nicht zuverlässig.

Folgende 3 Vorgehensweisen lösen das Problem und versuche es genau in dieser Reihenfolge.

Lösungsansatz 1: Lösche die Datei `"/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-BATT.aml"`.

Lösungsansatz 2: Die Datei `"/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-BATT.aml"` behalten und den Kext `"/EFI/CLOVER/kexts/Other/SMCBatteryManager.kext"` gegen den Kext [ACPIBatteryManager.kext](#) tauschen.

Lösungsansatz 3: Mit dieser Lösung wird die Batterie vorerst nicht funktionieren und soll nur dazu dienen das du weiter Booten kannst. Löschen beider Dateien `"/EFI/CLOVER/ACPI/patched/SSDT-BATT.aml"` und `"/EFI/CLOVER/kexts/Other/SMCBatteryManager.kext"`.

Wichtig ist das du weiterhin bei meinem geposteten EFI-Ordner aus [Post 21](#) bleibst. Ansonsten kann ich nicht weiterhelfen.

Bin gespannt wie weit du nach den Änderungen kommst. 🙏