

Erledigt

8470p sporadisch kein Bluetooth

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 20. Mai 2019, 09:26

Hast du es schon mal mit den beiden Kexten [BrcmFirmwareData.kext](#) und BrcmPatchRAM2.kext versucht?