

Erledigt

Designare Z390 / I9 9900 K / Radeon Vega 64 - EFI File Problem ?

Beitrag von „DSM2“ vom 20. Mai 2019, 12:43

99% das eine Sensor Kext drin ist, die da nichts verloren hat...

127 Grad einfach nur weil die Temps nicht ausgelesen werden können.