

Erledigt

Lüfter der Grafikkarte immer auf 100%

Beitrag von „CMMChris“ vom 20. Mai 2019, 17:18

Deine Config muss ganz dringend mal optimiert werden. Da fehlt es an vielem und wie ich sehe wurden hier Tomaten Tools genutzt. Das kann ja dann nix werden. Ich würde vorschlagen wir fangen hier mal ganz von vorne an und bauen dir Schritt für Schritt die perfekte Konfiguration. Solltest du Multibeat genutzt haben wäre hier auch eine Neuinstallation fällig.

Wärst du so nett und machst mir einen ACPI Dump im Clover Boot Screen mit F4? Dann lädst du noch den nun hoffentlich gefüllten Ordner Clover/ACPI/origin hoch.