

**Erledigt**

## **Komme einfach nicht weiter... :-/**

**Beitrag von „griven“ vom 21. Mai 2019, 11:57**

MacOS kommt grundsätzlich nicht mit dem Intel Optane Speicher klar das wird also bei installiertem Modul immer und zuverlässig zu Fehlern führen von daher solltest Du Dich entweder von dem Gedanken macOS auf dem System zu betreiben oder von dem Optane Speicher verabschieden 😊

Was das Verbotsschild angeht kann das nun diverse Ursachen haben die man leider Durch dessen Auftreten allein nicht ableiten kann in den meisten Fällen ist aber ein Wegbrechen des USB Supports dafür verantwortlich (Verbindung zum RootFS geht in dem Fall verloren).