

Erledigt

Kein CPU Powermanagement

Beitrag von „Blackspell“ vom 21. Mai 2019, 21:34

Hey,

Ich habe mich die letzten wochen immer wieder damit beschäftigt, dass meine CPU endlich runtertaktet. Jedoch bekomme ich das einfach nicht hin.

Habe versucht eine SSDT für meinen i5 3550 zu erstellen (mit dem ssdtPRGen Skript). Allerdings kann ich mit der Datei in /Clover/ACPI/patched nicht booten (bleibt bei ca 75% stehen).

Außerdem bin ich mir nicht sicher, welche Einstellungen ich im Clover Configurator vornehmen muss (habe gelesen dass unter Drop Tables CpuPm und Cpu0Ist eingetragen werden soll, oder auch dass ein haken bei DropOem/ PluginType bzw bei KernelXCPM gemacht werden muss). Daher bin ich mir unsicher, ob ich alles richtig eingestellt habe.

Kann mir bitte jemand helfen, falls ich irgendwas hochladen soll, bitte bescheid geben!

MfG