

Erledigt

SATA-Controller mit mehr als 2 zusätzlichen Anschlüssen: LSI 1068E

Beitrag von „faulerbeamter“ vom 13. Februar 2013, 10:19

Der Test hat ein unerwartet schnelles Ende genommen: Beide Karten nimmt mein Rechner nicht an, weder unter OSX noch unter Win7... keine Anzeige der Karte. Evtl. sind sie beide defekt, bei einer der beiden gehe ich sogar fest davon aus.

EFI-Unterstützung scheint es seitens der Karte grundsätzlich zu geben, allerdings lässt sie sich nicht dafür flashen, die Software meldet jedesmal, dass keine Karte gefunden wird. Schade.