

Erledigt

Lüfter der Grafikkarte immer auf 100%

Beitrag von „--[Alex2503]--“ vom 25. Mai 2019, 22:33

Juhu, danke für den Tipp, bin im Installer-Menü 😊

Jetzt versuch (!) ich mal macOS zu installieren ohne auch da noch so viele Fehler zu machen 😁

edit: System läuft soweit (PC startet auch ohne Install-Stick ins macOS). USBInjectAll kext ist in der EFI und Port Limit Patch ist auch drinnen. Trotzdem werden keine USB Geräte erkannt und somit auch nicht im Hackintool angezeigt. (Auch nach Neustart). Habe vom USBInjectAll kext die gleiche Version, wie letztens genommen. Warum es jetzt nicht greift, weiß ich nicht...