

Erledigt

DSDT Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „nha488“ vom 26. Mai 2019, 12:30

Hallo,

ich hoffe ich bin im richtige Teil des Forum unterwegs. Falls nicht entschuldigt...

folgendes Problem:

Ich bekomme mein OSX 10.14 nicht von der SSD gestartet, ich habe die Installation ohne Probleme hinbekommen (Clover Boot-Stick). Die Kiste startet auch ganz normal vom Stick oder wenn ich die SSD über USB 2.0 anschließe. Leider geht über SATA nix!

Ausstattung

ASROCK Z97 Killer

I7 4790K

RX580 Nitro+

500 GB Samsung SSD 860 EVO

Probleme bisher:

- USB 3.0 funktionieren im BIOS aber unter MacOS nicht mehr da geht nur noch 2.0
- Sound geht nur über HDMI der Grafikarte
- SSD wird beim booten im BIOS nicht erkannt

Ich hab schon viel versucht aber ich komme leider nicht weiter.

Ich weiß nicht ob es an der DSDT liegt oder ich einfach einen falschen UEFI Treiber installiert habe

config, DSDT, drivers64UEFI ordner, ACPI origin Ordner als Foto anbei

ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Danke vorab