

Erledigt

ASUS ThunderboltEX III Hilfe SSDT und wenn möglich TDM

Beitrag von „Mister M“ vom 26. Mai 2019, 22:03

Vielen Dank! Habe die SSDT eingebunden und Neugestartet. Danach hat Hotplug von meiner BM Intensity Extreme geklappt. Habe dann probiert den iMac als TDM laufen zu lassen. Das hat leider nicht geklappt. Wenn ich jetzt probiere das Intensity Extreme zu benutzen, wird dieses leider auch nicht mehr erkannt. Er lädt aber die Thunderbolt karte. Nur leider nicht mehr die Treiber vom Intensity. Ist das ein Problem mit den [Bios einstellungen](#)? Habe irgendwie das Gefühl es liegt am durchgeschliffenen Grafiksignal. Kann das sein? Das sich deswegen irgendwie die Thunderbolt Karte aufhängt oder so?