

**Erledigt**

## **ASUS ThunderboltEX III Hilfe SSDT und wenn möglich TDM**

**Beitrag von „DSM2“ vom 26. Mai 2019, 22:25**

Erneutes NVRAM Reset probiert?

Da darf es eigentlich keinerlei Probleme geben in Bezug auf Thunderbolt sowie Hotplug. Die SSDT ist dafür jedenfalls korrekt konfiguriert.

Warum es mit TDM trotzdem nicht geht, kann ich dir so nicht sagen, da selbst nie probiert. Durchaus möglich das da vielleicht irgendwas im Bios ist oder vielleicht etwas ganz anderes.

Grundsätzlich ist das schon so das die ThunderboltEXIII nicht gerade die beste Thunderbolt Karte ist und auch ganz gut zicken kann.