

**Erledigt**

## **i9900 Übertaktung auf 5,0 GHz nimmt High Sierra nicht an !!??**

**Beitrag von „CMMChris“ vom 27. Mai 2019, 13:30**

Die Treiber für die Vega Karten waren bis einschließlich 10.14.4 der letzte Rotz. Bei jeder kleinen Bewegung auf dem Display (eine Pixel Änderung reicht schon) springen die Karten in den höchsten Power State. Das ist die Ursache für das Coil Whine Problem im 2D Betrieb. Entsprechend suboptimal ist auch der Stromverbrauch wenn eigentlich wenig Last anliegt. Hinzu kommt die Lüfter Problematik. Die Lüftersteuerung funktioniert ja überhaupt nicht und selbst mit PowerPlay Table arbeitet sie immer noch nicht korrekt (viel zu langsame Reaktion auf Änderungen etc.).

Mit 10.14.5 kamen dann nach über einem Jahr der Beschwerden endlich mal grundlegend überarbeitete Treiber die all diese Bugs aus der Welt schaffen. Die Karten laufen nun wie unter Windows mit besserer Effizienz, perfekter Lüftersteuerung und generell auch performanter. Allgemein ist auch Mojave ein super System und mittlerweile wirklich ausgereift genug um mal den Wechsel zu vollziehen. Mach dir ne zweite Installation und teste es einfach mal aus.

Die Radeon VII läuft auch einwandfrei und in der 10.14.6 Beta 1 aktuell absolut stabil. Die Karte hat bei mir zwei Vega 64 ersetzt.